

移転工事 現場レポートvol.10

いつもあすかの運営にご理解・ご協力いただき、誠にありがとうございます。
現場レポートも10回目になりました！今回は、年が明けて1月7日(月)現在の様子です。



中央廊下です。両側に保育室が並び廊下ですが、予想以上に明るいのでびっくりです。天井や壁が貼られて、園舎の廊下らしくなりました。ドア枠の色も爽やかです。さらに、これから壁紙や床が貼られてくると、また印象が変わってくると思います。

北側の保育室です。保育室も天井・壁・床が貼られ、ロッカーも据え付けられて、もうすっかり保育室です。保育室は学年ごとに壁紙を変えていますので、それぞれどんな雰囲気保育室になるか…楽しみです。



園舎の外回りの工事も始まりました。正面玄関前を整えたり、植栽をしたアプローチやプール置き場、足洗い場などを造っていきます。こちらも出来上がると、だいぶ全体的な印象が変わってくると思います。

園庭の築山では、アスレチック遊具の工事も始まりました。安全第一なので、遊具を支える土台・基礎はしっかりと造ってもらっています。どんな遊具が出来上がっていくでしょうか…こちらも目が離せません！

